



北のひろめーる

厚岸警察署

No.77



令和6年10月9日



車輪脱落事故の防止

車輪脱落の交通事故は、タイヤ交換後、1ヶ月以内に発生する傾向にあります。

今一度、タイヤ交換の作業手順等を確認していただき、脱落防止に努めましょう。

車輪脱落事故の発生原因

タイヤ交換時の作業不備

- 規定の締め付けトルクで締め付けられていない
- ホイール・ボルト・ホイールナット・ホイールの錆、ゴミの確認、清掃が不十分

タイヤ交換後の保守管理の不備

- 増し締めが行われていない
- 日常点検、定期点検等のホイール、ボルトの緩みの点検が不十分
- 規定の締め付けトルクで増し締めがされていない
- 増し締めの実施時期(距離)が遅い

車輪脱落事故は、一歩間違えば、他の自動車や自転車、歩行者を巻き込む、重大な事故に発展する可能性があります。

タイヤ交換の作業手順の確認と定期点検の確実な実施により、車輪脱落事故を防ぎましょう！！

