

早めのタイヤ交換をお願いします!

10月21日、神恵内村の当丸峠でスリップ事故がありました。
今後、気温はどんどん下がっていくので早めのタイヤ交換を行い、事故の防止に努めましょう。



タイヤ交換時の注意点

「空気圧は低くありませんか?」

タイヤの空気圧はガソリンスタンド等で確認できます。
ブレーキに影響が来ますのでしっかりと確認を!

「タイヤの溝は浅くなっていませんか?」

溝がすり減ったタイヤでの運転は大変危険ですので必ず溝は確認しましょう。

「古いタイヤを使用していませんか?」

長年使用したタイヤは、傷やひび割れにより機能が低下している可能性があるため早めの買い換えを!

