

交通死亡事故速報No.15

令和6年10月2日
釧路方面本部
交通課



新得町の町道で交通死亡事故が発生！

普通二輪運転の60代男性が死亡！

発生日時 令和6年9月29日（日）午前9時台
発生場所 上川郡新得町字新内
状況 普通自動二輪車が単独でガードロープ支柱に衝突

交通事故を起こさない・遭わないために・・・

バイク運転者の皆さんへ

○ カーブの手前では十分減速を！

カーブでスピードが出ていると、遠心力により曲がりきれなくなるおそれがあるため、余裕を持って十分に減速しましょう。

リターンライダーは、体力、瞬発力、視力などが加齢とともに変化していることを忘れず、慎重な運転を心掛けましょう。

○ バイクの性能や特性に合った運転を！

自分のバイクの性能や特性をしっかりと理解して、その性能や特性に合わせた運転をしましょう。

同じバイクであっても、天候、風力、路面状況、タイヤの摩耗状況などによっては想像以上に体力を消耗したり、車体のコントロールが効かなかつたりする場合がありますので、十分に注意しましょう。



※「リターンライダー」とは、若い頃にバイクに乗り、その後、仕事や結婚などの理由で乗れなかった人（乗らなかった人）が40～50代となり、もう一度バイクに乗り始める人のことです。

