

No. 6

平成30年に交通事故が多く起こった場所

住所：士別市南町東4区1876番地(国道40号線×道道士別インター線)
道央自動車道士別剣淵インターチェンジ入口の交差点



No. 4でも記載しましたが、国道40号線は冬期間、西條士別店から士別剣淵インターチェンジまでの間がよく凍結してアイスバーン状態になることが多く、それが原因でアクセル及びブレーキ操作がうまくいかずに前の車に追突したり、路外逸脱するケースが多いです。

また、高速道路から降りた直後で一息ついて注意力が一瞬弱まるせいか、信号待ち中の車に気がつくのが遅れて追突するケースもあります。

