

冬道 で

降雪地域では、突然の豪雪に見舞われたり、ホワイトアウトなどの暴風雪で身動きが取れなくなることがあります。

注意をしても、万が一冬道で立ち往生した場合は、次のことに注意しましょう。

また万が一立ち往生した際は、極力車外に出ることなく、天候の回復や救助を待ちましょう。

立

ち

往

生

【 車内に常備して欲しい物 】

防寒着、長靴、手袋、スコップ、牽引ロープ
軽食（非常食）、水、毛布、携帯電話の充電器など



【 燃料 】

万が一に備え燃料は満タンにしましょう

【 ハザードランプ 】

立ち往生した場合はハザードランプを点灯し周囲に知らせましょう
また前照灯なども点灯状態にしましょう

【 マフラー 】

立ち往生した場合は、一酸化炭素中毒を防止するためマフラーが雪でふさがれていないかどうか確認しましょう（埋もれた場合は窓を少し開けエンジンを停止）

近くでも携帯電話は必ず持ちましょう！

