

木古内交通

令和7年 第 18 号

木古内警察署 北のひろめーる 10月28日発行

9/19 PARETE POLICE POLI

タイヤ交換を行うこの時期、車両走行中にタイヤが外れる脱落 事故がニュースになることが多いです。

まずは、自分が運転する車がそのような事故を起こさないよう、 以下の点に注意して点検し、安全運転をお願いします。

1 ナットの増し締め

タイヤ交換後は、全てのナットが確実に缔まっているか 確認しましょう!



2 タイヤの空気圧

空気圧不足は、タイヤのバーストに繋がるほか、燃費や ハンドリングにも影響が出るとされています。

给油時などで空気圧が適正か、確認しましょう!



3 タイヤの傷、ヒビ割れ、溝深さ等

タイヤの傷やヒビ割れもバーストに繋がります。

講深さがないと駆動力、制動力が不足します。

何かが起きる前に新品のタイヤに交換しましょう!



タイヤ付近から異音がする場合は、安全な場所に停車し、原因を突き止めましょう!

原因不明であれば、ディーラーや整備工場等に相談 して、以後の運転可否を確認しましょう!



《SNSでの間バイト勧誘に注意!不審を感じたら#9110まで!!》

《運転に不安を感じたら安全運転相談ダイヤル【#8080】シャープハレバレまで!!》