

交通安全情報

～令和8年 No.9～



令和8年4月15日発行
旭川方面本部交通課

タイヤの脱落注意！ 交換時は装着状況をよく確認！

4月に入って気温が徐々に上がり、そろそろタイヤ交換の準備を進めている方も多いと思いますが、タイヤ交換を行う時期に多いのが「タイヤ脱落事故」です。

タイヤ交換を行う際は、次の点に注意しましょう！

「タイヤの装着状況の確認」

ナットの締付け状況や、タイヤの異常の有無を確認しましょう。

「交換後の増し締め」

50～100km走行後を目安に増し締めを行いましょう。

「異音発生時の運転中止」

運転中に異音がした場合は、すみやかに安全な場所に停止して、ナットの緩み等タイヤの装着状況を確認しましょう。



令和8年旭川方面タイヤ脱落事故発生状況

	発生日	発生場所	車種	脱落箇所
1	1月16日	旭川市	普通乗用自動車	右後タイヤ
2	1月16日	士別市	大型貨物自動車	左後タイヤ
3	1月17日	旭川市	軽四輪乗用自動車	左前タイヤ
4	2月11日	旭川市	普通貨物自動車	左後タイヤ
5	2月17日	天塩郡遠別町	普通乗用自動車 (牽引中の軽トレーラー)	二輪のうちの 左タイヤ
6	2月21日	旭川市	大型貨物自動車	左後タイヤ
7	3月2日	士別市	中型貨物自動車	右前タイヤ