

交通安全情報



旭川方面本部交通課

令和7年2月3日発行

除排雪作業中の

交通事故に注意!



本年1月29日(水)午後2時半ころ、旭川市内において、除雪車とバイクが衝突する交通事故が発生し、バイクの運転手が亡くなりました。

除排雪作業中の除雪車が後退した際に、後方にいたバイクと衝突したものです。

【除排雪関連事業所の皆様へ】

除排雪作業は、車や歩行者の往来がある中での危険な作業です。

作業に関わる方々に

- 運転員は車両の前後左右の安全確認の徹底
- 交通誘導員の適切な配置とわかりやすい誘導指示

など交通事故を防止するための措置を徹底してください。



【除雪作業場所を通行する皆様へ】

除雪作業車の周囲には、運転手から見えない死角の範囲があるほか、作業に伴って前後左右に移動する場合があります。

除雪作業車とはできる限り距離を空けて、近づかないようにしましょう。