



交通安全情報

第47号

令和7年12月9日

函館中央警察署
交通第一課企画・規制係

函館中央警察署管内 タイヤ脱輪事故発生

令和7年12月3日午前7時50分ころ、函館市富岡町1丁目において、軽トラックの左側後輪タイヤが脱輪し、近くを歩行中の小学生にタイヤが衝突しました。



ボルト・ナットの緩み確認！

締め付けをしっかり行っても走行すると必ず緩みが発生します。

タイヤ交換してから50kmから100km走行後、増し締めを必ず行ってください。



タイヤに異常が無いか確認！

冬用タイヤの積雪または凍結路走行時における溝の深さ使用限度は、新品時の50%（プラットホーム露出）までです。

定期的にタイヤの空気圧やその他異常がないかを確認しましょう！



定期的な点検・整備！

定期的に車やタイヤ等に異常がないか確認し、安全に車を使用しましょう！

